



Empresa:	PUNTOA PUNTO	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF28	Fecha:	27/09/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRDIA	Horómetro:	13,446.5 H

“MONTACARGAS SE ENCUENTRA LENTO”

***RELLENO DE ANTICONGELANTE (2 LTS)**





Empresa:	PUNTOA PUNTO	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF28	Fecha:	27/09/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRDIA	Horómetro:	13,446.5 H

***REVISIÓN DE POLEAS Y BANDA, SE ENCUENTRA EN PERFECTAS CONDICIONES**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.


(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	PUNTOA PUNTO	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF28	Fecha:	27/09/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRDIA	Horómetro:	13,446.5 H

***HORÓMETRO**





Empresa:	PUNTOA PUNTO	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF28	Fecha:	27/09/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRDIA	Horómetro:	13,446.5 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE REALIZÓ REVISIÓN GENERAL DE ARNESES Y FLUÍDOS Y NO SE HA ENCONTRADO NINGUNA FALLA
- SE PUSO A PRUEBA Y NO PRESENTÓ FALLAS
- REQUIERE REEMPLAZO DE SELLOS DEL CILINDRO DE INCLINACIÓN, YA QUE ESTÁ EMPEZANDO A FUGAR