




Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF45	Fecha:	30/09/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	14,090.9 H

“CONECTOR DAÑADO POR BASE FLOJA Y FUGA DE ACEITE”

- SE REALIZA CORRECTIVO DE FUGA DE ACEITE HIDRAULICO, SE CAMBIARON LOS CONECTORES DAÑADOS.





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF45	Fecha:	30/09/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	14,090.9 H

*SE ENDEREZA SOPORTE DE MANGUERA





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF45	Fecha:	30/09/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	14,090.9 H

***RELLENO DE ACEITE HIDRÁULICO (5 LTS)**





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF45	Fecha:	30/09/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	14,090.9 H

*HORÓMETRO

