



Empresa:	GRUPO BIOQUIMICO MEXICANO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0113	N. Orden:	KAUF153	Fecha:	18/10/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13G02029	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	4,004.2 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS"

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	GRUPO BIOQUIMICO MEXICANO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0113	N. Orden:	KAUF153	Fecha:	18/10/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13G02029	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	4,004.2 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	GRUPO BIOQUIMICO MEXICANO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0113	N. Orden:	KAUF153	Fecha:	18/10/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13G02029	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	4,004.2 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	GRUPO BIOQUIMICO MEXICANO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0113	N. Orden:	KAUF153	Fecha:	18/10/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13G02029	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	4,004.2 HRS

*REEMPLAZO DE BUJÍAS





Empresa:	GRUPO BIOQUIMICO MEXICANO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0113	N. Orden:	KAUF153	Fecha:	18/10/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13G02029	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	4,004.2 HRS

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	GRUPO BIOQUIMICO MEXICANO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0113	N. Orden:	KAUF153	Fecha:	18/10/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13G02029	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	4,004.2 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE HIDRÁULICO





Empresa:	GRUPO BIOQUIMICO MEXICANO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0113	N. Orden:	KAUF153	Fecha:	18/10/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13G02029	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	4,004.2 HRS


*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	GRUPO BIOQUIMICO MEXICANO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0113	N. Orden:	KAUF153	Fecha:	18/10/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13G02029	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	4,004.2 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa:	GRUPO BIOQUIMICO MEXICANO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0113	N. Orden:	KAUF153	Fecha:	18/10/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13G02029	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	4,004.2 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	GRUPO BIOQUIMICO MEXICANO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0113	N. Orden:	KAUF153	Fecha:	18/10/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13G02029	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	4,004.2 HRS

*LAVADO A PRESIÓN GENERAL





Empresa:	GRUPO BIOQUIMICO MEXICANO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0113	N. Orden:	KAUF153	Fecha:	18/10/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13G02029	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	4,004.2 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	GRUPO BIOQUIMICO MEXICANO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0113	N. Orden:	KAUF153	Fecha:	18/10/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13G02029	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	4,004.2 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	GRUPO BIOQUIMICO MEXICANO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0113	N. Orden:	KAUF153	Fecha:	18/10/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13G02029	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	4,004.2 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	GRUPO BIOQUIMICO MEXICANO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0113	N. Orden:	KAUF153	Fecha:	18/10/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13G02029	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	4,004.2 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	GRUPO BIOQUIMICO MEXICANO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0113	N. Orden:	KAUF153	Fecha:	18/10/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13G02029	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	4,004.2 HRS

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





Empresa:	GRUPO BIOQUIMICO MEXICANO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0113	N. Orden:	KAUF153	Fecha:	18/10/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13G02029	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	4,004.2 HRS

***HORÓMETRO**





Empresa:	GRUPO BIOQUIMICO MEXICANO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0113	N. Orden:	KAUF153	Fecha:	18/10/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP30N	Serie:	AT13G02029	Ubicación:	HUIMANGUILLO	Horómetro:	4,004.2 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE FARO DERECHO DELANTERO CON SU BASE
- REEMPLAZO DE CLAXON