



Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0299	N. Orden:	KAUF116	Fecha:	14/10/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1820-05870	Ubicación:	XBACAB	Horómetro:	1,950 HRS

“NO ARRANCA”

***LIMPIEZA DE BUJIAS, ARNESES, FUSIBLES Y RELEVADORES**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0299	N. Orden:	KAUF116	Fecha:	14/10/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1820-05870	Ubicación:	XBACAB	Horómetro:	1,950 HRS

***LIMPIEZA DEL SENSOR ARBOL DE LEVA**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0299	N. Orden:	KAUF116	Fecha:	14/10/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1820-05870	Ubicación:	XBACAB	Horómetro:	1,950 HRS

*REEMPLAZO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0299	N. Orden:	KAUF116	Fecha:	14/10/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1820-05870	Ubicación:	XBACAB	Horómetro:	1,950 HRS





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0299	N. Orden:	KAUF116	Fecha:	14/10/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1820-05870	Ubicación:	XBACAB	Horómetro:	1,950 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE SU SERVICIO DE MOTOR
- REQUIERE SERVICIO AL SISTEMA DE GAS Y CAMBIO DE REPUESTOS (CUERPO DE ACELERACIÓN)