



Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	21/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:	PARQUE INDUSTRIAL DEIT	Horómetro:	15,469.8H

“NO HACE SUS MOVIMIENTOS DE INCLINACIÓN CORRECTO”

***REVISIÓN GENERAL DE INCLINACIÓN**





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	21/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:	PARQUE INDUSTRIAL DEIT	Horómetro:	15,469.8H

*REEMPLAZO DE BALERO DE AGUJA PARA MECANISMO PARA SENSOR DE INCLINACIÓN





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	21/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:	PARQUE INDUSTRIAL DEIT	Horómetro:	15,469.8H

*REEMPLAZO DE SENSOR DE INCLINACIÓN





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	21/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:	PARQUE INDUSTRIAL DEIT	Horómetro:	15,469.8H

*HORÓMETRO Y PLACA





Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-21	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	21/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	H40D	Serie:	H2X394B01290	Ubicación:	PARQUE INDUSTRIAL DEIT	Horómetro:	15,469.8H

OTRAS OBSERVACIONES.

- REQUIERE BOCINA DE CLAXON
- REQUIERE SU DEPÓSITO ADECUADO DE ANTICONGELANTE