



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	KAUF140	Fecha:	17/10/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	APIZACO	Horómetro:	14,477.2 H

“MONTACARGAS ESTA PERDIENDO POTENCIA”


***SE REALIZA SERVICIO CORRECTIVO DE FALLO EN SISTEMA ELECTRICO, SE REPARARAN LINEAS DAÑADAS AL IGUAL QUE SE REEMPLAZA VULVO DE ACEITE**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	KAUF140	Fecha:	17/10/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	APIZACO	Horómetro:	14,477.2 H

***SE REALIZA SERVICIO CORRECTIVO DE FALLO EN SISTEMA ELECTRICO, SE REPARARAN LINEAS DAÑADAS AL IGUAL QUE SE REEMPLAZA VULVO DE ACEITE**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	KAUF140	Fecha:	17/10/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	APIZACO	Horómetro:	14,477.2 H

***SE REALIZA SERVICIO CORRECTIVO EN FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO POR GATO DE LEVANTE (SELLOS)**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	KAUF140	Fecha:	17/10/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	APIZACO	Horómetro:	14,477.2 H

*RELLENO DE ACEITE HIDRÁULICO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-10	N. Orden:	KAUF140	Fecha:	17/10/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D	Serie:	H2X393F05628	Ubicación:	APIZACO	Horómetro:	14,477.2 H

*HORÓMETRO

