



Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	23/10/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1330-03855	Serie:		Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	5,618.5 HRS

*REEMPLAZO DE BOMBA DE GASOLINA





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	23/10/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1330-03855	Serie:		Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	5,618.5 HRS

LAVADO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	23/10/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1330-03855	Serie:		Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	5,618.5 HRS

*LIMPIEZA DE INYECTORES





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	23/10/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1330-03855	Serie:		Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	5,618.5 HRS


*HORÓMETRO Y PLACA





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	23/10/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1330-03855	Serie:		Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	5,618.5 HRS

***SE CORRIGE FUGA DE GASOLINA EN INYECTOR 1**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	23/10/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1330-03855	Serie:		Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	5,618.5 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE SU SERVICIO MAYOR, CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS
- REQUIERE KIT DE MANTENIMIENTO DE INYECTORES

