



Empresa:	SUJECCIONES DEL SUR	Solicitante:		Código QR:	MONT-25	N. Orden:	KAUF216	Fecha:	25/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU15	Serie:	15812	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	15,803.9 H

“RUEDA DE DIRECCIÓN ESTA PEGANDO CON EL RESPALDO DEL MISMO MONTACARGAS CUANDO GIRA”

***SE APRETAN 2 TORNILLOS DE EJE DE DIRECCIÓN Y SE ALINEAN LLANTAS**





Empresa:	SUJECCIONES DEL SUR	Solicitante:		Código QR:	MONT-25	N. Orden:	KAUF216	Fecha:	25/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU15	Serie:	15812	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	15,803.9 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE REQUIERE EXTRAER TORNILLO QUEBRADO EN EJE DE DIRECCIÓN
- REEMPLAZAR 3 TORNILLOS DEL SOPORTE DEL EJE





Empresa:	SUJECCIONES DEL SUR	Solicitante:		Código QR:	MONT-25	N. Orden:	KAUF216	Fecha:	25/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU15	Serie:	15812	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	15,803.9 H

*HORÓMETRO

