



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF229	Fecha:	03/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	698.3 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF229	Fecha:	03/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	698.3 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF229	Fecha:	03/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	698.3 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF229	Fecha:	03/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	698.3 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF229	Fecha:	03/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	698.3 HRS

***HORÓMETRO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF229	Fecha:	03/10/2024
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	698.3 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- QUEDA PENDIENTE LAVADO POR FALTA DE AGUA EN LA LOCALIÓN, SE REALIZÓ SOPLETEO

