



|          |         |              |        |            |                  |            |         |            |            |
|----------|---------|--------------|--------|------------|------------------|------------|---------|------------|------------|
| Empresa: | DICONSA | Solicitante: |        | Código QR: | VHSA-0299        | N. Orden:  | KAUF234 | Fecha:     | 08/11/2024 |
| Equipo:  | TAILIFT | Modelo:      | G25P-5 | Serie:     | FGA0B-1820-05870 | Ubicación: | XBACAB  | Horómetro: | 1,988 HRS  |

***“LIMPIEZA DE CUERPO DE ACCELERACIÓN, CAMBIO DE MANGUERA SUPERIOR DEL RADIADOR, CAMBIO Y SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE Y LUBRICAR POLEA DE VENTILADOR”***

**\*LIMPIEZA AL CUERPO DE ACCELERACIÓN**





|                 |         |                     |        |                   |                  |                   |         |                   |            |
|-----------------|---------|---------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0299        | <b>N. Orden:</b>  | KAUF234 | <b>Fecha:</b>     | 08/11/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TAILIFT | <b>Modelo:</b>      | G25P-5 | <b>Serie:</b>     | FGA0B-1820-05870 | <b>Ubicación:</b> | XBACAB  | <b>Horómetro:</b> | 1,988 HRS  |


## \*LIMPIEZA AL CUERPO DE ACELERACIÓN





|                 |         |                     |        |                   |                  |                   |         |                   |            |
|-----------------|---------|---------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0299        | <b>N. Orden:</b>  | KAUF234 | <b>Fecha:</b>     | 08/11/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TAILIFT | <b>Modelo:</b>      | G25P-5 | <b>Serie:</b>     | FGA0B-1820-05870 | <b>Ubicación:</b> | XBACAB  | <b>Horómetro:</b> | 1,988 HRS  |

## \*LIMPIEZA AL CUERPO DE ACELERACIÓN





|                 |         |                     |        |                   |                  |                   |         |                   |            |
|-----------------|---------|---------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0299        | <b>N. Orden:</b>  | KAUF234 | <b>Fecha:</b>     | 08/11/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TAILIFT | <b>Modelo:</b>      | G25P-5 | <b>Serie:</b>     | FGA0B-1820-05870 | <b>Ubicación:</b> | XBACAB  | <b>Horómetro:</b> | 1,988 HRS  |

## \*REEMPLAZO DE MANGUERA DE AGUA SUPERIOR





|                 |         |                     |        |                   |                  |                   |         |                   |            |
|-----------------|---------|---------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0299        | <b>N. Orden:</b>  | KAUF234 | <b>Fecha:</b>     | 08/11/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TAILIFT | <b>Modelo:</b>      | G25P-5 | <b>Serie:</b>     | FGA0B-1820-05870 | <b>Ubicación:</b> | XBACAB  | <b>Horómetro:</b> | 1,988 HRS  |

**\*RELLENO DE ANTICONGELANTE (15 LTS)**





|                 |         |                     |        |                   |                  |                   |         |                   |            |
|-----------------|---------|---------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0299        | <b>N. Orden:</b>  | KAUF234 | <b>Fecha:</b>     | 08/11/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TAILIFT | <b>Modelo:</b>      | G25P-5 | <b>Serie:</b>     | FGA0B-1820-05870 | <b>Ubicación:</b> | XBACAB  | <b>Horómetro:</b> | 1,988 HRS  |

**\*SE LUBRICA Y TENSA BANDA DE VENTILADOR**





|                 |         |                     |        |                   |                  |                   |         |                   |            |
|-----------------|---------|---------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA | <b>Solicitante:</b> |        | <b>Código QR:</b> | VHSA-0299        | <b>N. Orden:</b>  | KAUF234 | <b>Fecha:</b>     | 08/11/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | TAILIFT | <b>Modelo:</b>      | G25P-5 | <b>Serie:</b>     | FGA0B-1820-05870 | <b>Ubicación:</b> | XBACAB  | <b>Horómetro:</b> | 1,988 HRS  |

## \*HORÓMETRO Y PLACA

