




Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF342	Fecha:	14/11/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	21,856 HRS

“REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LINEAS ELÉCTRICAS”


***SE REVISY Y SE REPARA INSTALACIÓN ELECTRICA YA QUE TENÍA UNAS LINEAS DIRECTA**





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF342	Fecha:	14/11/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	21,856 HRS

***SE REvisa Y SE REPARA INSTALACIÓN ELECTRICA YA QUE TENÍA UNAS LINEAS DIRECTA**





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF342	Fecha:	14/11/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	21,856 HRS

***SE REvisa Y SE REPARA INSTALACIÓN ELECTRICA YA QUE TENÍA UNAS LINEAS DIRECTA**





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF342	Fecha:	14/11/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	21,856 HRS

***SE REvisa Y SE REPARA INSTALACIÓN ELECTRICA YA QUE TENÍA UNAS LINEAS DIRECTA**





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF342	Fecha:	14/11/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	21,856 HRS

***SE CORRIGE FUGA EN BANCO HIDRÁULICO**





Empresa:	HARI MASA	Solicitante:	HUGO DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	KAUF342	Fecha:	14/11/2024
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	21,856 HRS

***SE RELLENA ACEITE DE TRANSMISIÓN (1 LTS)**

