



Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	KAUF287	Fecha:	08/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,646 HRS

“FUGA DE ACEITE POR LA TAPA DE PUNTERÍA, SE BLOQUEA A CADA RATO, LE FALTA CAMBIAR UNA PIEZA DEL CONECTOR DE LA BOMBA MECÁNICA Y LAGRIMEA ACEITE POR LA DIRECCIÓN”

***SE REALIZA SERVICIO CORRECTIVO POR PÉRDIDA DE POTENCIA, REEMPLAZANDO SENSOR DE GIRO**





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	KAUF287	Fecha:	08/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,646 HRS

*ARNES DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN DE COMBUSTIBLE





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	KAUF287	Fecha:	08/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,646 HRS

***BULBO DE PRESIÓN DE ACEITE Y CONECTOR**





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	KAUF287	Fecha:	08/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,646 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- PENDIENTE REPARAR FUGA DE ACEITE POR JUNTA DE TAPA DE PUNTERÍAS
- FALTA REEMPLAZO DE SELLOS DE LA DIRECCIÓN
- REQUIERE TORRETA