



Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	KAUF388	Fecha:	23/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,683 HRS

“PRENDE UN CÓDIGO Y PRENDE EL FOCO DEL ACEITE, SE CALIENTA Y TARDA EN ENTRAR EL VENTILADOR”

***RELLENO DE ANTICONGELANTE A NIVEL**





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	KAUF388	Fecha:	23/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,683 HRS

***SE REALIZÓ LIMPIEZA DE ARNES DEL SENSOR DE TEMPERATURA Y REVISIÓN, LIMPIEZA Y LUBRICADO DEL ARNES DEL SENSOR DE VENTILADOR**





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	KAUF388	Fecha:	23/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,683 HRS

***QUEDA OPERATIVO EL EQUIPO**





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	KAUF388	Fecha:	23/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,683 HRS

*HORÓMETRO





Empresa:	BATAB	Solicitante:		Código QR:	MONT-09	N. Orden:	KAUF388	Fecha:	23/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40D-02	Serie:	H2X394F03572	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,683 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- FALTA CAMBIAR LA JUNTA DE LA TAPA DE PUNTERÍA
- FALTA CAMBIAR LOS SELLOS DE LA TAPA DE PUNTERÍA