



Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF483	Fecha:	10/12/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	LERMA	Horómetro:	8,540 HRS

“LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACIÓN, SOPLETEAR Y LAVAR RADIADOR. LAVADO EN GENERAL”

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF483	Fecha:	10/12/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	LERMA	Horómetro:	8,540 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF483	Fecha:	10/12/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	LERMA	Horómetro:	8,540 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF483	Fecha:	10/12/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	LERMA	Horómetro:	8,540 HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF483	Fecha:	10/12/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	LERMA	Horómetro:	8,540 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF483	Fecha:	10/12/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	LERMA	Horómetro:	8,540 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF483	Fecha:	10/12/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	LERMA	Horómetro:	8,540 HRS

***LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACIÓN**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF483	Fecha:	10/12/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	LERMA	Horómetro:	8,540 HRS

*LAVADO DE CADENAS





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF483	Fecha:	10/12/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	LERMA	Horómetro:	8,540 HRS

*LAVADO DE CADENAS





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF483	Fecha:	10/12/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	LERMA	Horómetro:	8,540 HRS

*RELLENO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF483	Fecha:	10/12/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	LERMA	Horómetro:	8,540 HRS

*LUBRICADO





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF483	Fecha:	10/12/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	LERMA	Horómetro:	8,540 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF483	Fecha:	10/12/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	LERMA	Horómetro:	8,540 HRS

*LAVADO DE RADIADOR





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF483	Fecha:	10/12/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	LERMA	Horómetro:	8,540 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





VHSA-0290

Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF483	Fecha:	10/12/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	LERMA	Horómetro:	8,540 HRS

*HORÓMETRO





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0290	N. Orden:	KAUF483	Fecha:	10/12/2024
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	G25P-5	Serie:	FGA0B-1330-03839	Ubicación:	LERMA	Horómetro:	8,540 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE SELLOS SE CILINDRO DE DIRECCIÓN
- REQUIERE CAMBIO DE JUNTA DE PUNTERIA
- REQUIERE DESMONTAR MULTIPLE DE ADMISIÓN PARA SACAR TORNILLOS BARRIDOS DE CUEPOR DE ACELERACION Y REQUIERE JUNTA DE MULTIPLE

