



|          |            |              |           |            |            |            |         |            |            |
|----------|------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|
| Empresa: | DICONSA    | Solicitante: |           | Código QR: | VHSA-0282  | N. Orden:  | KAUF555 | Fecha:     | 20/12/2024 |
| Equipo:  | MITSUBISHI | Modelo:      | FG25N-GLP | Serie:     | AF17D20397 | Ubicación: | IZAMAL  | Horómetro: | 14,086 HRS |

***"PIERDE POTENCIA CON CARGA"***

**\*SE REALIZA REVISIÓN DE FALLO (FALLO DE MOTOR), REEMPLAZO DE BUJÍAS**





|                 |            |                     |           |                   |            |                   |         |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|---------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA    | <b>Solicitante:</b> |           | <b>Código QR:</b> | VHSA-0282  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF555 | <b>Fecha:</b>     | 20/12/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | FG25N-GLP | <b>Serie:</b>     | AF17D20397 | <b>Ubicación:</b> | IZAMAL  | <b>Horómetro:</b> | 14,086 HRS |

## \*SERVICIO DE LIMPIEZA A BOBINAS







|                 |            |                     |           |                   |            |                   |         |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|---------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA    | <b>Solicitante:</b> |           | <b>Código QR:</b> | VHSA-0282  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF555 | <b>Fecha:</b>     | 20/12/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | FG25N-GLP | <b>Serie:</b>     | AF17D20397 | <b>Ubicación:</b> | IZAMAL  | <b>Horómetro:</b> | 14,086 HRS |

**\*RELLENO DE ACEITE DE MOTOR (3 LTS) Y ACEITE DE TRANSMISIÓN (2 LTS)**





|                 |            |                     |           |                   |            |                   |         |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|---------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA    | <b>Solicitante:</b> |           | <b>Código QR:</b> | VHSA-0282  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF555 | <b>Fecha:</b>     | 20/12/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | FG25N-GLP | <b>Serie:</b>     | AF17D20397 | <b>Ubicación:</b> | IZAMAL  | <b>Horómetro:</b> | 14,086 HRS |

### \*RELLENO DE ANTICONGELANTE (2 LTS)







|                 |            |                     |           |                   |            |                   |         |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|---------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA    | <b>Solicitante:</b> |           | <b>Código QR:</b> | VHSA-0282  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF555 | <b>Fecha:</b>     | 20/12/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | FG25N-GLP | <b>Serie:</b>     | AF17D20397 | <b>Ubicación:</b> | IZAMAL  | <b>Horómetro:</b> | 14,086 HRS |

## \*HORÓMETRO Y PLACA





|                 |            |                     |           |                   |            |                   |         |                   |            |
|-----------------|------------|---------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|---------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DICONSA    | <b>Solicitante:</b> |           | <b>Código QR:</b> | VHSA-0282  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF555 | <b>Fecha:</b>     | 20/12/2024 |
| <b>Equipo:</b>  | MITSUBISHI | <b>Modelo:</b>      | FG25N-GLP | <b>Serie:</b>     | AF17D20397 | <b>Ubicación:</b> | IZAMAL  | <b>Horómetro:</b> | 14,086 HRS |

### OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE ENGRASADO CARRETE DE DESPLAZADOR
- REQUIERE LIMPIEZA DE CADENA Y ENGRASADO DEL MÁSTIL
- REQUIERE SERVICIO GENERAL
- REQUIERE REEMPLAZO DE SELLOS EN EL BANCO HIDRÁULICO
- REQUIERE LAVADO Y LUBRICADO EN GENERAL

