



VHSA-0143

Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF628	Fecha:	03/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393B02254	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	8,323 HRS

“REEMPLAZO DE SWITCH DE IGNICIÓN”

***REEMPLAZO DE SWITCH DE ARRANQUE POR LLAVE QUEBRADA**





VHSA-0143

Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF628	Fecha:	03/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393B02254	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	8,323 HRS

***REEMPLAZO DE SWITCH DE ARRANQUE POR LLAVE QUEBRADA**





VHSA-0143

Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF628	Fecha:	03/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393B02254	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	8,323 HRS

*REEMPLAZO DE SWITCH DE ARRANQUE POR LLAVE QUEBRADA





Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF628	Fecha:	03/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393B02254	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	8,323 HRS

*REEMPLAZO DE SWITCH DE ARRANQUE POR LLAVE QUEBRADA





VHSA-0143

Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF628	Fecha:	03/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393B02254	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	8,323 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

***LE FALTA UN BIRLO TRASERO DE MAZA DE RUEDA CON TUERCA TRASERA**