



Empresa:	DEACERO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF736	Fecha:	21/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,607 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS"

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	DEACERO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF736	Fecha:	21/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,607 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	DEACERO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF736	Fecha:	21/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,607 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE**





Empresa:	DEACERO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF736	Fecha:	21/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,607 HRS

*RELLENO DE ACEITE HIDRÁULICO





Empresa:	DEACERO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF736	Fecha:	21/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,607 HRS

***REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE**





Empresa:	DEACERO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF736	Fecha:	21/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,607 HRS

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	DEACERO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF736	Fecha:	21/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,607 HRS

*REEMPLAZO DE BUJÍAS Y CABLES DE BUJÍAS





Empresa:	DEACERO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF736	Fecha:	21/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,607 HRS

*LAVADO EN GENERAL





Empresa:	DEACERO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF736	Fecha:	21/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,607 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	DEACERO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF736	Fecha:	21/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,607 HRS

*DESMONTAJE DE RADIADOR PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO





Empresa:	DEACERO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF736	Fecha:	21/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,607 HRS

*LIMPIEZA DE MÁSTIL





Empresa:	DEACERO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF736	Fecha:	21/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,607 HRS


*ENGRASADO DE MÁSTIL





Empresa:	DEACERO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF736	Fecha:	21/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,607 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	DEACERO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0146	N. Orden:	KAUF736	Fecha:	21/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35T-02	Serie:	H2X393H05672	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	8,607 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- MOTOR PRESENTA RESIDUOS DE DESGASTE INTERNO
- REQUIERE REEMPLAZO DE JUNTA DE TAPA DE PUNTERIAS, POR FUGA DE ACEITE DE MOTOR
- REQUIERE CAMBIO DE RETROVISOR DERECHO
- REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE GATO CENTRAL
- REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACIÓN DERECHO
- REEMPLAZO DE TORRETA
- REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE EJE DE DIRECCIÓN
- REEMPLAZAR FAROS DELANTEROS