



MONT-21

|          |           |              |             |            |              |            |             |            |            |
|----------|-----------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|
| Empresa: | FI MEXICO | Solicitante: | TRINY BAEZA | Código QR: | MONT-21      | N. Orden:  | KAUF759     | Fecha:     | 21/01/2025 |
| Equipo:  | LINDE     | Modelo:      | H40D-01     | Serie:     | H2X394B01290 | Ubicación: | PARQUE DEIT | Horómetro: | 15,681 HRS |

***"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HRS"***

**\*REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





MONT-21

|                 |           |                     |             |                   |              |                   |             |                   |            |
|-----------------|-----------|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | FI MEXICO | <b>Solicitante:</b> | TRINY BAEZA | <b>Código QR:</b> | MONT-21      | <b>N. Orden:</b>  | KAUF759     | <b>Fecha:</b>     | 21/01/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE     | <b>Modelo:</b>      | H40D-01     | <b>Serie:</b>     | H2X394B01290 | <b>Ubicación:</b> | PARQUE DEIT | <b>Horómetro:</b> | 15,681 HRS |

## \*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR







MONT-21

|                 |           |                     |             |                   |              |                   |             |                   |            |
|-----------------|-----------|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | FI MEXICO | <b>Solicitante:</b> | TRINY BAEZA | <b>Código QR:</b> | MONT-21      | <b>N. Orden:</b>  | KAUF759     | <b>Fecha:</b>     | 21/01/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE     | <b>Modelo:</b>      | H40D-01     | <b>Serie:</b>     | H2X394B01290 | <b>Ubicación:</b> | PARQUE DEIT | <b>Horómetro:</b> | 15,681 HRS |

## \*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO






MONT-21

|                 |           |                     |             |                   |              |                   |             |                   |            |
|-----------------|-----------|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | FI MEXICO | <b>Solicitante:</b> | TRINY BAEZA | <b>Código QR:</b> | MONT-21      | <b>N. Orden:</b>  | KAUF759     | <b>Fecha:</b>     | 21/01/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE     | <b>Modelo:</b>      | H40D-01     | <b>Serie:</b>     | H2X394B01290 | <b>Ubicación:</b> | PARQUE DEIT | <b>Horómetro:</b> | 15,681 HRS |

## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL







MONT-21

|                 |           |                     |             |                   |              |                   |             |                   |            |
|-----------------|-----------|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | FI MEXICO | <b>Solicitante:</b> | TRINY BAEZA | <b>Código QR:</b> | MONT-21      | <b>N. Orden:</b>  | KAUF759     | <b>Fecha:</b>     | 21/01/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE     | <b>Modelo:</b>      | H40D-01     | <b>Serie:</b>     | H2X394B01290 | <b>Ubicación:</b> | PARQUE DEIT | <b>Horómetro:</b> | 15,681 HRS |

## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





MONT-21

|                 |           |                     |             |                   |              |                   |             |                   |            |
|-----------------|-----------|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | FI MEXICO | <b>Solicitante:</b> | TRINY BAEZA | <b>Código QR:</b> | MONT-21      | <b>N. Orden:</b>  | KAUF759     | <b>Fecha:</b>     | 21/01/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE     | <b>Modelo:</b>      | H40D-01     | <b>Serie:</b>     | H2X394B01290 | <b>Ubicación:</b> | PARQUE DEIT | <b>Horómetro:</b> | 15,681 HRS |

## \*LAVADO Y LUBRICADO DE CADENAS







MONT-21

|                 |           |                     |             |                   |              |                   |             |                   |            |
|-----------------|-----------|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | FI MEXICO | <b>Solicitante:</b> | TRINY BAEZA | <b>Código QR:</b> | MONT-21      | <b>N. Orden:</b>  | KAUF759     | <b>Fecha:</b>     | 21/01/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE     | <b>Modelo:</b>      | H40D-01     | <b>Serie:</b>     | H2X394B01290 | <b>Ubicación:</b> | PARQUE DEIT | <b>Horómetro:</b> | 15,681 HRS |

## \*LAVADO, LIMPIEZA Y ENGRASADO DE MÁSTIL





MONT-21

|                 |           |                     |             |                   |              |                   |             |                   |            |
|-----------------|-----------|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | FI MEXICO | <b>Solicitante:</b> | TRINY BAEZA | <b>Código QR:</b> | MONT-21      | <b>N. Orden:</b>  | KAUF759     | <b>Fecha:</b>     | 21/01/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE     | <b>Modelo:</b>      | H40D-01     | <b>Serie:</b>     | H2X394B01290 | <b>Ubicación:</b> | PARQUE DEIT | <b>Horómetro:</b> | 15,681 HRS |

## \*DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LAVADO Y ENGRASADO







MONT-21

|                 |           |                     |             |                   |              |                   |             |                   |            |
|-----------------|-----------|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | FI MEXICO | <b>Solicitante:</b> | TRINY BAEZA | <b>Código QR:</b> | MONT-21      | <b>N. Orden:</b>  | KAUF759     | <b>Fecha:</b>     | 21/01/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE     | <b>Modelo:</b>      | H40D-01     | <b>Serie:</b>     | H2X394B01290 | <b>Ubicación:</b> | PARQUE DEIT | <b>Horómetro:</b> | 15,681 HRS |

## \*DESMONTADO DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LAVADO Y ENGRASADO





MONT-21

|                 |           |                     |             |                   |              |                   |             |                   |            |
|-----------------|-----------|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | FI MEXICO | <b>Solicitante:</b> | TRINY BAEZA | <b>Código QR:</b> | MONT-21      | <b>N. Orden:</b>  | KAUF759     | <b>Fecha:</b>     | 21/01/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE     | <b>Modelo:</b>      | H40D-01     | <b>Serie:</b>     | H2X394B01290 | <b>Ubicación:</b> | PARQUE DEIT | <b>Horómetro:</b> | 15,681 HRS |

**\*ENGRASADO EN GENERAL**







MONT-21

|                 |           |                     |             |                   |              |                   |             |                   |            |
|-----------------|-----------|---------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | FI MEXICO | <b>Solicitante:</b> | TRINY BAEZA | <b>Código QR:</b> | MONT-21      | <b>N. Orden:</b>  | KAUF759     | <b>Fecha:</b>     | 21/01/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE     | <b>Modelo:</b>      | H40D-01     | <b>Serie:</b>     | H2X394B01290 | <b>Ubicación:</b> | PARQUE DEIT | <b>Horómetro:</b> | 15,681 HRS |

## \*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS

