



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF522	Fecha:	04/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	1,240 HRS

“FALLA DE FUNCIONAMIENTO DE DIFERENCIAL”

***REEMPLAZO DE FLECHA LATERAL DE RUEDA**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF522	Fecha:	04/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	1,240 HRS

*DESMONTADO DE DIFERENCIAL PARA REVISIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF522	Fecha:	04/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	1,240 HRS

***DESMONTADO DE DIFERENCIAL PARA REVISIÓN EN GENERAL**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF522	Fecha:	04/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	1,240 HRS

***ENGRASADO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF522	Fecha:	04/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	1,240 HRS

*DESMONTADO DE DIFERENCIAL PARA REVISIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF522	Fecha:	04/01/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	1,240 HRS

***SUMINISTRO DE ACEITE DE DIFERENCIAL**

