



|          |       |              |             |            |             |            |                 |            |            |
|----------|-------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------|------------|------------|
| Empresa: | CEMEX | Solicitante: |             | Código QR: | MONT-37     | N. Orden:  | KAUF519         | Fecha:     | 04/01/2025 |
| Equipo:  | HELI  | Modelo:      | CPCD35-M3G3 | Serie:     | 010353H7888 | Ubicación: | TALLER KAUFMANN | Horómetro: | 1,240 HRS  |

## ***"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS"***

### **\*REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





|          |       |              |             |            |             |            |                 |            |            |
|----------|-------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------|------------|------------|
| Empresa: | CEMEX | Solicitante: |             | Código QR: | MONT-37     | N. Orden:  | KAUF519         | Fecha:     | 04/01/2025 |
| Equipo:  | HELI  | Modelo:      | CPCD35-M3G3 | Serie:     | 010353H7888 | Ubicación: | TALLER KAUFMANN | Horómetro: | 1,240 HRS  |

**\*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





|                 |       |                     |             |                   |             |                   |                 |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | MONT-37     | <b>N. Orden:</b>  | KAUF519         | <b>Fecha:</b>     | 04/01/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI  | <b>Modelo:</b>      | CPCD35-M3G3 | <b>Serie:</b>     | 010353H7888 | <b>Ubicación:</b> | TALLER KAUFMANN | <b>Horómetro:</b> | 1,240 HRS  |

## \*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO





|                 |       |                     |             |                   |             |                   |                 |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | MONT-37     | <b>N. Orden:</b>  | KAUF519         | <b>Fecha:</b>     | 04/01/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI  | <b>Modelo:</b>      | CPCD35-M3G3 | <b>Serie:</b>     | 010353H7888 | <b>Ubicación:</b> | TALLER KAUFMANN | <b>Horómetro:</b> | 1,240 HRS  |

### \*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





|          |       |              |             |            |             |            |                 |            |            |
|----------|-------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------|------------|------------|
| Empresa: | CEMEX | Solicitante: |             | Código QR: | MONT-37     | N. Orden:  | KAUF519         | Fecha:     | 04/01/2025 |
| Equipo:  | HELI  | Modelo:      | CPCD35-M3G3 | Serie:     | 010353H7888 | Ubicación: | TALLER KAUFMANN | Horómetro: | 1,240 HRS  |

## OBSERVACIONES:





|                 |       |                     |             |                   |             |                   |                 |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | MONT-37     | <b>N. Orden:</b>  | KAUF519         | <b>Fecha:</b>     | 04/01/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI  | <b>Modelo:</b>      | CPCD35-M3G3 | <b>Serie:</b>     | 010353H7888 | <b>Ubicación:</b> | TALLER KAUFMANN | <b>Horómetro:</b> | 1,240 HRS  |



## OBSERVACIONES:





|                 |       |                     |             |                   |             |                   |                 |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | MONT-37     | <b>N. Orden:</b>  | KAUF519         | <b>Fecha:</b>     | 04/01/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI  | <b>Modelo:</b>      | CPCD35-M3G3 | <b>Serie:</b>     | 010353H7888 | <b>Ubicación:</b> | TALLER KAUFMANN | <b>Horómetro:</b> | 1,240 HRS  |

## \*LUBRICADO DE CADENAS





|                 |       |                     |             |                   |             |                   |                 |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | MONT-37     | <b>N. Orden:</b>  | KAUF519         | <b>Fecha:</b>     | 04/01/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI  | <b>Modelo:</b>      | CPCD35-M3G3 | <b>Serie:</b>     | 010353H7888 | <b>Ubicación:</b> | TALLER KAUFMANN | <b>Horómetro:</b> | 1,240 HRS  |

**\*ENGRASADO DE DESPLAZADOR**

