



VHSA - 0092

|                 |                    |                     |                     |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INGENIO PRESIDENTE | <b>Solicitante:</b> | DEYVID DE LA FUENTE | <b>Código QR:</b> | VHSA-0092 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF897  | <b>Fecha:</b>     | 08/02/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | KOMATSU            | <b>Modelo:</b>      | FG30HT-16           | <b>Serie:</b>     | A232924   | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 7,772 HRS  |

## “REEMPLAZO DE FAROS, ESPEJO Y DIRECCIONALES”





VHSA - 0092

|                 |                    |                     |                     |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INGENIO PRESIDENTE | <b>Solicitante:</b> | DEYVID DE LA FUENTE | <b>Código QR:</b> | VHSA-0092 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF897  | <b>Fecha:</b>     | 08/02/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | KOMATSU            | <b>Modelo:</b>      | FG30HT-16           | <b>Serie:</b>     | A232924   | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 7,772 HRS  |

## \*REEMPLAZO DE FAROS





VHSA - 0092

|                 |                    |                     |                     |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INGENIO PRESIDENTE | <b>Solicitante:</b> | DEYVID DE LA FUENTE | <b>Código QR:</b> | VHSA-0092 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF897  | <b>Fecha:</b>     | 08/02/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | KOMATSU            | <b>Modelo:</b>      | FG30HT-16           | <b>Serie:</b>     | A232924   | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 7,772 HRS  |

## \*REEMPLAZO DE FOCOS





VHSA - 0092

|                 |                    |                     |                     |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INGENIO PRESIDENTE | <b>Solicitante:</b> | DEYVID DE LA FUENTE | <b>Código QR:</b> | VHSA-0092 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF897  | <b>Fecha:</b>     | 08/02/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | KOMATSU            | <b>Modelo:</b>      | FG30HT-16           | <b>Serie:</b>     | A232924   | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 7,772 HRS  |

## \*REEMPLAZO DE FAROS





VHSA - 0092

|                 |                    |                     |                     |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INGENIO PRESIDENTE | <b>Solicitante:</b> | DEYVID DE LA FUENTE | <b>Código QR:</b> | VHSA-0092 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF897  | <b>Fecha:</b>     | 08/02/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | KOMATSU            | <b>Modelo:</b>      | FG30HT-16           | <b>Serie:</b>     | A232924   | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 7,772 HRS  |

## \*REEMPLAZO DE ESPEJOS





VHSA - 0092

|                 |                    |                     |                     |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INGENIO PRESIDENTE | <b>Solicitante:</b> | DEYVID DE LA FUENTE | <b>Código QR:</b> | VHSA-0092 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF897  | <b>Fecha:</b>     | 08/02/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | KOMATSU            | <b>Modelo:</b>      | FG30HT-16           | <b>Serie:</b>     | A232924   | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 7,772 HRS  |

## \*REEMPLAZO DE ESPEJOS





VHSA - 0092

|                 |                    |                     |                     |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INGENIO PRESIDENTE | <b>Solicitante:</b> | DEYVID DE LA FUENTE | <b>Código QR:</b> | VHSA-0092 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF897  | <b>Fecha:</b>     | 08/02/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | KOMATSU            | <b>Modelo:</b>      | FG30HT-16           | <b>Serie:</b>     | A232924   | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 7,772 HRS  |

## \*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO





VHSA - 0092

|                 |                    |                     |                     |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INGENIO PRESIDENTE | <b>Solicitante:</b> | DEYVID DE LA FUENTE | <b>Código QR:</b> | VHSA-0092 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF897  | <b>Fecha:</b>     | 08/02/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | KOMATSU            | <b>Modelo:</b>      | FG30HT-16           | <b>Serie:</b>     | A232924   | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 7,772 HRS  |

## OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE LAVADO EN GENERAL Y LUBRICACIÓN DE MÁSTIL
- LLANTAS GASTADAS
- REEMPLAZAR TORRETA
- REEMPLAZAR BANDA DE ALTERNADOR
- COLOCAR TORNILLOS DE BASE DE FILTRO