

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF961	Fecha:	20/02/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,916 HRS

"SWITCH ROTO Y TIRA ACEITE EN LOS TAMBORES DELANTEROS"

***REEMPLAZO DE SWITCH QUEDANDO EQUIPO OPERATIVO**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF961	Fecha:	20/02/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,916 HRS

***SE CORRIGE FUGA DE EMPAQUE DE FLECHA Y RELLENO DE ACEITE DE DIFERENCIAL**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF961	Fecha:	20/02/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,916 HRS

***SE CORRIGE FUGA DE EMPAQUE DE FLECHA**



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF961	Fecha:	20/02/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,916 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- EJE TRASERO ESTA DAÑADO

