



|          |       |              |             |            |             |            |         |            |            |
|----------|-------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|---------|------------|------------|
| Empresa: | CEMEX | Solicitante: |             | Código QR: | MONT-42     | N. Orden:  | KAUFSN  | Fecha:     | 26/03/2025 |
| Equipo:  | HELI  | Modelo:      | CPCD35-M3G3 | Serie:     | 010353J9335 | Ubicación: | APIZACO | Horómetro: | 208 HRS    |

## ***"ESPIGA DE DIRECCIÓN QUEBRADO"***

### **\*REEMPLAZO DE ESPIGA DE DIRECCIÓN**







|                 |       |                     |             |                   |             |                   |         |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | MONT-42     | <b>N. Orden:</b>  | KAUFSN  | <b>Fecha:</b>     | 26/03/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI  | <b>Modelo:</b>      | CPCD35-M3G3 | <b>Serie:</b>     | 010353J9335 | <b>Ubicación:</b> | APIZACO | <b>Horómetro:</b> | 208 HRS    |

### \*REEMPLAZO DE ESIPIGA, PERNO Y TERMINAL DE DIRECCIÓN







|                 |       |                     |             |                   |             |                   |         |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | MONT-42     | <b>N. Orden:</b>  | KAUFSN  | <b>Fecha:</b>     | 26/03/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI  | <b>Modelo:</b>      | CPCD35-M3G3 | <b>Serie:</b>     | 010353J9335 | <b>Ubicación:</b> | APIZACO | <b>Horómetro:</b> | 208 HRS    |

### \*REEMPLAZO DE TERMINAL DE DIRECCIÓN








|                 |       |                     |             |                   |             |                   |         |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | MONT-42     | <b>N. Orden:</b>  | KAUFSN  | <b>Fecha:</b>     | 26/03/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI  | <b>Modelo:</b>      | CPCD35-M3G3 | <b>Serie:</b>     | 010353J9335 | <b>Ubicación:</b> | APIZACO | <b>Horómetro:</b> | 208 HRS    |

**\*REEMPLAZO DE ESIPIGA, PERNO Y TERMINAL DE DIRECCIÓN**





|                 |       |                     |             |                   |             |                   |         |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | MONT-42     | <b>N. Orden:</b>  | KAUFSN  | <b>Fecha:</b>     | 26/03/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI  | <b>Modelo:</b>      | CPCD35-M3G3 | <b>Serie:</b>     | 010353J9335 | <b>Ubicación:</b> | APIZACO | <b>Horómetro:</b> | 208 HRS    |

## \*REEMPLAZO DE ESPIGA, PERNO Y TERMINAL DE DIRECCIÓN

