

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF1040	Fecha:	10/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,942 HRS

“LLANTA IZQUIERDA TRASERA SE ENCUENTRA INCLINADA”

***SE REPARA EJE DE DIRECCIÓN, POR DESGASTE EN MAZA IZQUIERDA, PERNO DE DIRECCIÓN**



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF1040	Fecha:	10/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,942 HRS

*REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EJE DE DIRECCIÓN



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF1040	Fecha:	10/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,942 HRS

***SE REEMPLAZAN BUJES Y PERNOS DE DIRECCIÓN DE AMBOS LADOS**



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF1040	Fecha:	10/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,942 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE FOCO DE CUARTO DELANTERO IZQUIERDO