

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1103	Fecha:	10/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	24,460 HRS

"FALLA EN SWITCH DE ARRANQUE"

***CAMBIO DE RELAVADOR Y ALTERNADOR**



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1103	Fecha:	10/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	24,460 HRS

***CAMBIO DE SWITCH DE ARRANQUE**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,


Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1103	Fecha:	10/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	24,460 HRS

*REEMPLAZO DE BATERÍA



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0123	N. Orden:	KAUF1103	Fecha:	10/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32273	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	24,460 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- PRESENTA PROBLEMAS AL INCLINAR EL EQUIPO (BANCO HIDRÁULICO)
- REQUIERE CAMBIO DE ARNES DE CUERPO DE ACCELERACIÓN