



VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF1158	Fecha:	19/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	9,725 HRS

“NO CIERRAN BIEN LAS CUCHILLAS, SE TRABAN AL CERRAR”

***SE LIMPIAN BARRA CORREDIZAS DEL DOBLE HORQUILLA POR ACUMULACIÓN DE RESIDUO**





VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF1158	Fecha:	19/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	9,725 HRS

“NO CIERRAN BIEN LAS CUCHILLAS, SE TRABAN AL CERRAR”

***SE ENGRASAN EN GENERAL**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF1158	Fecha:	19/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	9,725 HRS

***ENGRASADO**





VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF1158	Fecha:	19/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	9,725 HRS

***ENGRASADO**





VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF1158	Fecha:	19/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	9,725 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE REQUIERE ENDEREZADO DE BARRAS DOBLE HORQUILLAS
- REQUIERE SOLDAR ARILLO DE SEGURO DE LLANTA TRASERA LADO IZQUIERDO

