

Empresa:	INTEGRON SERVICES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF1227	Fecha:	28/03/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H25D-02/600	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	5,669 HRS

“REEMPLAZO DE CINTURON DE SEGURIDAD Y FLOTADOR DE COMBUSTIBLE”

***REEMPLAZO DE CINTURON DE SEGURIDAD**



Empresa:	INTEGRON SERVICES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF1227	Fecha:	28/03/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H25D-02/600	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	5,669 HRS

***REEMPLAZO DE CINTURON DE SEGURIDAD**





Empresa: INTEGRON SERVICES		Solicitante:		Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF1227	Fecha:	28/03/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H25D-02/600	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	5,669 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE 2 JOYSTICK POR FALLO, ENCIENDE TESTIGO EN EL DISPLAY HACIENDO FALSO POR CUBREPOLVOS ROTOS
- REQUIERE REEMPLAZAR LLAVÍN DE ARRANQUE YA QUE SE TRABA LA LLAVE AL GIRAR Y NO REGRESA