



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF1391	Fecha:	25/04/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	HRS

“FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO EN LOS SELLOS DE DESPLAZADOR”

***REEMPLAZO DE SELLOS DE DESPLAZADOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF1391	Fecha:	25/04/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE SELLOS





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF1391	Fecha:	25/04/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE SELLOS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF1391	Fecha:	25/04/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF1391	Fecha:	25/04/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	HRS

***RELLENO DE ACEITE HIDRÁULICO (12 LTS)**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF1391	Fecha:	25/04/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- DESMONTAJE DE EJE PARA SU REPARACIÓN
- REQUIERE REEMPLAZO DE SELLOS DE DIRECCIÓN