



Empresa:	EMCRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-16	N. Orden:	KAUF1515	Fecha:	12/05/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	12,726 HRS

“NO ARRANCA”

***CORRECTIVO EN LINEAS DE ALTERNADOR POR FALSO CONTACTO, SE ABRIÓ ALTERNADOR POR FALSO CONTACTO**

***SE REEMPLAZO POLEA AUXILAR DE TENSOR**





Empresa:	EMCRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-16	N. Orden:	KAUF1515	Fecha:	12/05/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	12,726 HRS

***HORÓMETRO**





Empresa:	EMCRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-16	N. Orden:	KAUF1515	Fecha:	12/05/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	12,726 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE DESGASTE EN ROTOR Y ESTA ROSANDO EN LA CANASTILLA