



MONT-10

|                 |          |                     |         |                   |              |                   |          |                   |          |
|-----------------|----------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| <b>Empresa:</b> | KAUFMANN | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MONT-10      | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1373 | <b>Fecha:</b>     | /05/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE    | <b>Modelo:</b>      | H35D-02 | <b>Serie:</b>     | H2X393F05628 | <b>Ubicación:</b> | TALLER   | <b>Horómetro:</b> | HRS      |

## \*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE LEVANTE LATERAL





MONT-10

|          |          |              |         |            |              |            |          |            |          |
|----------|----------|--------------|---------|------------|--------------|------------|----------|------------|----------|
| Empresa: | KAUFMANN | Solicitante: |         | Código QR: | MONT-10      | N. Orden:  | KAUF1373 | Fecha:     | /05/2025 |
| Equipo:  | LINDE    | Modelo:      | H35D-02 | Serie:     | H2X393F05628 | Ubicación: | TALLER   | Horómetro: | HRS      |

Cliente: DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN  
Solicitante:  
Ubicación: TALLER

No. de Orden: KAUF 1373  
Fecha: 21/Abr/2025  
Codigo QR: MON-10  
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

## INFORMACION DEL EQUIPO

MONTACARGAS LINDE H35D-02 2015 S. H2X393F05628

## FALLA REPORTADA

REEMPLAZO DE 3 KIT DE SELLOS DE LEVANTE LATERAL

| Cantidad | Unidad   | Descripción                                                 |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------|
| 1.000000 | SERVICIO | SERVICIO DE REEMPLAZO DE 3 KIT DE SELLOS DE LEVANTE LATERAL |

## OBSERVACIONES

Fecha del Servicio:

Horómetro:

Nombre y Firma del Cliente:

Nombre y Firma del Técnico:

Nombre y Firma del Auxiliar: