



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF1415	Fecha:	20/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	10,769 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,250 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF1415	Fecha:	20/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	10,769 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF1415	Fecha:	20/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	10,769 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF1415	Fecha:	20/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	10,769 HRS

***RELLENO DE ACEITE HIDRÁULICO (5 LTS)**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0130	N. Orden:	KAUF1415	Fecha:	20/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91649	Ubicación:	PALENQUE	Horómetro:	10,769 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

SE INSTALÓ BATERÍA NUEVA

SE CAMBIO DE BOMBA DE AGUA

SE CAMBIO UNA TAPA DE RIN LADO DERECHO PLANO POR UNO CÓNCAVO

SE LE INSTALÓ BOMBA DE AGUA DE LA UNIDAD 70009051 AL 23390

QUEDA PENDIENTE CAMBIO DE TAPA DE RIN LADO IZQUIERDO DEL 3390