




Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF1699	Fecha:	20/06/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	14,413 HRS

“FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO, EMPACAADO DE CILINDRO DE LEVANTE LATERAL”

***REEMPLAZO DE 2 KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LAVANTE LATERAL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF1699	Fecha:	20/06/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	14,413 HRS

***REEMPLAZO DE 2 KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LAVANTE LATERAL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF1699	Fecha:	20/06/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	14,413 HRS

***REEMPLAZO DE 2 KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LAVANTE LATERAL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF1699	Fecha:	20/06/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	14,413 HRS


***RELLENO DE ACEITE HIDRÁULICO (10 LTS) Y ANTICONGELANTE**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF1699	Fecha:	20/06/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	14,413 HRS

*REEMPLAZO DE FUSIBLE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF1699	Fecha:	20/06/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	14,413 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- PRESENTA DAÑO EN ADITAMENTO, REEMPLAZO DE PIERNAS DE HOQUILLA

