



Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0379	N. Orden:	KAUF1741	Fecha:	10/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37543	Ubicación:	EMILIANO ZAPATA	Horómetro:	HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE FRENOS”

***REEMPLAZO DE BALATAS, KIT DE HERRAJES, RETEN INTERIOR Y EXTERIOR DE MAZA, CILINDROS DE FRENO LADO DERECHO**





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0379	N. Orden:	KAUF1741	Fecha:	10/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37543	Ubicación:	EMILIANO ZAPATA	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE CILINDRO DE FRENO, LADO DERECHO**





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0379	N. Orden:	KAUF1741	Fecha:	10/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37543	Ubicación:	EMILIANO ZAPATA	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE KIT DE HERRAJES DERECHO**





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0379	N. Orden:	KAUF1741	Fecha:	10/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37543	Ubicación:	EMILIANO ZAPATA	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE RETEN INTERIOR Y EXTERIOR DE MAZA DELANTERA**





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0379	N. Orden:	KAUF1741	Fecha:	10/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37543	Ubicación:	EMILIANO ZAPATA	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE BALATAS, KIT DE HERRAJES, RETEN INTERIOR Y EXTERIOR DE MAZA, CILINDROS DE FRENO LADO IZQUIERDO**





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0379	N. Orden:	KAUF1741	Fecha:	10/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37543	Ubicación:	EMILIANO ZAPATA	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE CILINDRO DE FRENO LADO IZQUIERDO**





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0379	N. Orden:	KAUF1741	Fecha:	10/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37543	Ubicación:	EMILIANO ZAPATA	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE BALATAS, KIT DE HERRAJES, RETEN INTERIOR Y EXTERIOR DE MAZA, CILINDROS DE FRENO**





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0379	N. Orden:	KAUF1741	Fecha:	10/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37543	Ubicación:	EMILIANO ZAPATA	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE BALATAS, KIT DE HERRAJES, RETEN INTERIOR Y EXTERIOR DE MAZA, CILINDROS DE FRENO**





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0379	N. Orden:	KAUF1741	Fecha:	10/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37543	Ubicación:	EMILIANO ZAPATA	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO RETEN INTERIOR Y EXTERIOR DE MAZA DELANTERA IZQUIERDA**





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0379	N. Orden:	KAUF1741	Fecha:	10/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37543	Ubicación:	EMILIANO ZAPATA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE BOMBA DE FRENOS





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0379	N. Orden:	KAUF1741	Fecha:	10/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37543	Ubicación:	EMILIANO ZAPATA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE LÍQUIDO DE FRENOS





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0379	N. Orden:	KAUF1741	Fecha:	10/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37543	Ubicación:	EMILIANO ZAPATA	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE BOMBA DE FRENOS**





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0379	N. Orden:	KAUF1741	Fecha:	10/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37543	Ubicación:	EMILIANO ZAPATA	Horómetro:	HRS

***PLACA DE DATOS**

TOYOTA CARRETILLA ELEVADORA

MODELO	8FGU30		TIPO	LP
NO. DE SERIE	37543		PROD. AÑO	2013
EL PESO APPROX.	4530	KG	ACCESORIO	FORKS
ALTURA MÁXIMA DE LA HORQUILLA "A"	5000	MM	TAMAÑO DEL DEL	28X9-15/SOLID
			NEUMATICO TRA	6.50-10/SOLID

LA CAPACIDAD NOMINAL CON COLUMNA VERTICAL
CAPACIDAD CENTRO DE CARGA "B"

2750	KG	500	MM
2550	KG	600	MM
2200	KG	760	MM

ESTA CARRETILLA ELEVADORA SE
ENCUENTRA A LA ESPECIFICACIONES
DEL DISEÑO DE ANSI B56.1
PARTE III 1993. EFECTIVO DESDE
FECHA DE LA FABRICACIÓN.

TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT MFG., INC.
5555 Inwood Drive, Columbus, Indiana 47201 U.S.A.

K7 SPANISH 57843-23470-71-A



Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0379	N. Orden:	KAUF1741	Fecha:	10/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37543	Ubicación:	EMILIANO ZAPATA	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

ACEITE DE TRANSMISIÓN ARRIBA DE SU NIVEL ADECUADO, POR CONSECUENCIA, HA PROVOCADO FUGAS DE ACEITE MEDIANTE SELLOS, ESTO SE DEBE A LA ALTA PRESIÓN INTERNA Y EXCESO DE ACEITE





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0379	N. Orden:	KAUF1741	Fecha:	10/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37543	Ubicación:	EMILIANO ZAPATA	Horómetro:	HRS

***REQUIERE LAVADO EN GENERAL DEL EQUIPO**





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0379	N. Orden:	KAUF1741	Fecha:	10/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37543	Ubicación:	EMILIANO ZAPATA	Horómetro:	HRS

EL EQUIPO REQUIERE:

REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL, TAPA DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0379	N. Orden:	KAUF1741	Fecha:	10/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37543	Ubicación:	EMILIANO ZAPATA	Horómetro:	HRS

***REQUIERE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCIÓN YA QUE PRESENTA HUMEDAD DE FUGA DE ACEITE**





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0379	N. Orden:	KAUF1741	Fecha:	10/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37543	Ubicación:	EMILIANO ZAPATA	Horómetro:	HRS

REQUIERE INSTALACIÓN DE LUCES LINEALES, FARO REVERSERO Y BLUESPOT

REEMPLAZO DE LLANTA TRASERA POR DESGASTE

