



Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0380	N. Orden:	KAUF1740	Fecha:	10/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG30	Serie:	65108	Ubicación:	EMILIANO ZAPATA	Horómetro:	HRS

***SE REALIZA REVISIÓN DE SISTEMA DE TRANSMISIÓN**

***SE REALIZA CONFIGURACIÓN DE DISPLAY YA QUE SE ENCONTRABA EN MODO “TORTUGA”, POR CONSECUENCIA AFECTABA EL SISTEMA DE ACELERACIÓN**





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0380	N. Orden:	KAUF1740	Fecha:	10/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG30	Serie:	65108	Ubicación:	EMILIANO ZAPATA	Horómetro:	HRS

***SE DIAGNOSTICA TORNILLO TENSOR DE ALTERNADOR EN MAL ESTADO EL CUAL PROVOCÓ RUPTURA DE LA BANDA DE ALTERNADOR**





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0380	N. Orden:	KAUF1740	Fecha:	10/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG30	Serie:	65108	Ubicación:	EMILIANO ZAPATA	Horómetro:	HRS

***SE REEMPLAZÓ TORNILLO Y BANDA**





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0380	N. Orden:	KAUF1740	Fecha:	10/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG30	Serie:	65108	Ubicación:	EMILIANO ZAPATA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR

