



VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF1664	Fecha:	30/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	8,201 HRS

*REEMPLAZO DE MANGUERAS DE RADIADOR





VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF1664	Fecha:	30/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	8,201 HRS

***REEMPLAZO DE MANGUERAS**





VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF1664	Fecha:	30/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	8,201 HRS

*SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN



30/05/2025 12:53



VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF1664	Fecha:	30/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	8,201 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA





VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF1664	Fecha:	30/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	8,201 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- EQUIPO PRESENTA HUMEDAD EN MAGUERAS PRINCIPALES DE LA BOMBA HIDRÁULICA, SE RECOMIENDA REEMPLAZO DE MANGUERAS QUE SALEN DE LA TRANSMISIÓN AL ENFRIADOR DE ACEITE





VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF1664	Fecha:	30/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	8,201 HRS

- REQUIERE CAMBIO DE RUEDAS DE DIRECCIÓN Y PRESENTA FUGA DE ACEITE EN CILINDRO DEL SISTEMA DE DESLIZAMIENTO

