



Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:	AGUA CRISTAL	Código QR:	VHSA-0375	N. Orden:	KAUF	Fecha:	03/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:	64190	Ubicación:	Villahermosa	Horómetro:	HRS

CONDICIÓN GENERAL DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL EQUIPO

TANQUE DE GAS ADAPTADO



ACCESORIOS DE SEGURIDAD CAÍDOS



ACCESORIOS SOBRE CABINA DE OPERADOR



VISTA LATERAL DE LAS CONDICIONES DEL EQUIPO



CABLES DESCONECTADO Y PALANCA DE FRENO DE MANO FUERA DE LUGAR



ACCESORIOS SOBRE CABINA DE OPERADOR





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:	AGUA CRISTAL	Código QR:	VHSA-0375	N. Orden:	KAUF	Fecha:	03/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:	64190	Ubicación:	Villahermosa	Horómetro:	HRS

CONDICIÓN GENERAL DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL EQUIPO

BANDA DE ALTERNADOR Y VENTILADOR EN MALAS CONDICIONES



CONJUNTO DE TAPETES EN MALAS CONDICIONES SOBRE CABINA DE OPERADOR



CONDICIONES DEL ADITAMENTO (INHABILITADO)



BOMBA DE AGUA INHABILITADA Y EN MALAS CONDICIONES



CONECTOR "AIR CLEANER" EN MALAS CONDICIONES – SIN MANTENIMIENTO



VENTILADOR DEL RADIADOR QUEBRADO





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx




Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:	AGUA CRISTAL	Código QR:	VHSA-0375	N. Orden:	KAUF	Fecha:	03/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:	64190	Ubicación:	Villahermosa	Horómetro:	HRS

CONDICIÓN GENERAL DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL EQUIPO

LA UNIDAD NO CUENTA CON BATERÍA



BAYONETA DE ACEITE DE TRANSMISIÓN EN MALAS CONDICIONES



NO CUENTA CON FUSIBLES



NO CUENTA CON MANGUERA DE VAPORIZADOR DE GAS



NO CUENTA CON ALTERNADOR



NO CUENTA CON MANGUERAS DEL ENFRIADOR DE ACEITE





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560


Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:	AGUA CRISTAL	Código QR:	VHSA-0375	N. Orden:	KAUF	Fecha:	03/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:	64190	Ubicación:	Villahermosa	Horómetro:	HRS

CONDICIÓN GENERAL DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL EQUIPO


NO CUENTA CON MANGUERA DEL BANCO HIDRAULICO AL FILTRO
HIDRAULICO DE RETORNO



PALANCA PARA FRENO DE MANO INHABILITADA



MANGUERA DEL CILINDRO CENTRAL EN MALAS
CONDICIONES



MANGUERA DE CILINDRO LATERAL EN MALAS CONDICIONES Y
SECCION DE MÁSTIL SIN GRASA



LLANTAS DE DIRECCION DESGASTADAS



BOMBA DE FRENOS EN MALAS CONDICIONES E
INHABILITADA





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:	AGUA CRISTAL	Código QR:	VHSA-0375	N. Orden:	KAUF	Fecha:	03/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:	64190	Ubicación:	Villahermosa	Horómetro:	HRS

CONDICIÓN GENERAL DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL EQUIPO

NO CUENTA CON MANGUERAS PARA DESPLAZADOR



NO CUENTA CON BASE PARA MANGUERAS DE CILINDROS DE LEVANTE LATERAL



FALTA DE MANTENIMIENTO EN CILINDRO DE APERTURA



FUGA Y FALTA DE MANTENIMIENTO EN CILINDROS DE ADITAMENTO



FALTA DE MANTENIMIENTO EN SECCIONES DE MÁSTIL





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:	AGUA CRISTAL	Código QR:	VHSA-0375	N. Orden:	KAUF	Fecha:	03/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:	64190	Ubicación:	Villahermosa	Horómetro:	HRS

CONCLUSIÓN DE REVISIÓN Y LEVANTAMIENTO DEL MONTACARGAS 32-8FG30 64190

DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO REALIZADO EN CRISTAL – VILLAHERMOSA, TABASCO. SE ANEXA REPORTE FOTOGRAFICO A LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA EL EQUIPO, EN DONDE VEMOS QUE ESTÁ SIN OPERACIÓN, SE ENCUENTRAN MÚLTIPLES ACCESORIOS INTERNOS SOBRE CABINA DE OPERADOR, SE ENCUENTRAN ACCESORIOS DE SEGURIDAD CAÍDOS, FALTA DE BATERÍA, FALTA DE COMPONENTES COMO MANGUERAS HIDRAULICAS, PALANCA DE FRENOS DE MANO, FALTA DE MANGUERAS PARA EL ENFRIADOR DEL RADIADOR, DE IGUAL FORMA SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES EL SIGUIENTE MATERIAL COMO BOMBA DE AGUA, CONECTOR DEL PORTA FILTRO AL CUERPO DE ACELERACIÓN, BAYONETA DE ACEITE DE TRANSMISIÓN EN DETERIORO, LLANTAS DE DIRECCIÓN DESGASTADAS, VENTILADOR DE ALTERNADOR ROTO, EL SISTEMA DE FRENOS DESGASTADO E INHABILITADO, MANGUERAS HIDRAULICAS EN MÁSTIL DAÑADAS, FALTA DE MANGUERAS HIDRAULICAS EN ADITAMENTO DEL DESPLAZADOR, FALTA DE FUSIBLES, TAPETES DE CABINA ROTOS, EL EQUIPO NO CUENTA CON ALTERNADOR, FUGA EN CILINDRO DE DIRECCIÓN, NO CUENTA CON BASE PARA MANGUERAS DE CILINDROS DE LEVANTE LATERAL.

