



|                 |        |                     |                   |                   |              |                   |            |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0119    | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1885   | <b>Fecha:</b>     | 30/06/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H45T-02           | <b>Serie:</b>     | H2X394J03332 | <b>Ubicación:</b> | CEDIS OXXO | <b>Horómetro:</b> | 7,057 HRS  |

## ***“CALENTAMIENTO EN DEPÓSITO DE ANTICONGELANTE”***

**\*EQUIPO SE CALENTABA YA QUE LA BANDA DE ALTERNADOR ESTABA FUERA DE SU LUGAR, POR POLEA DAÑADA**





|                 |        |                     |                   |                   |              |                   |            |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0119    | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1885   | <b>Fecha:</b>     | 30/06/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H45T-02           | <b>Serie:</b>     | H2X394J03332 | <b>Ubicación:</b> | CEDIS OXXO | <b>Horómetro:</b> | 7,057 HRS  |

**\*SE REEMPLAZA POLEA GUÍA DE BANDA DE ALTERNADOR Y POLEA DEL TENSOR**







|                 |        |                     |                   |                   |              |                   |            |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0119    | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1885   | <b>Fecha:</b>     | 30/06/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H45T-02           | <b>Serie:</b>     | H2X394J03332 | <b>Ubicación:</b> | CEDIS OXXO | <b>Horómetro:</b> | 7,057 HRS  |

**\*REEMPLAZO DE RETROVISOR LADO IZQUIERDO Y RELLENO DE 1 LT DE ANTICONGELANTE**





|                 |        |                     |                   |                   |              |                   |            |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0119    | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1885   | <b>Fecha:</b>     | 30/06/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H45T-02           | <b>Serie:</b>     | H2X394J03332 | <b>Ubicación:</b> | CEDIS OXXO | <b>Horómetro:</b> | 7,057 HRS  |

## \*REVISIÓN DE LUCES





|                 |        |                     |                   |                   |              |                   |            |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0119    | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1885   | <b>Fecha:</b>     | 30/06/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H45T-02           | <b>Serie:</b>     | H2X394J03332 | <b>Ubicación:</b> | CEDIS OXXO | <b>Horómetro:</b> | 7,057 HRS  |

## \*HORÓMETRO

