



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF1744	Fecha:	28/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,304 HRS

“REVISIÓN Y REPARACIÓN DE MONTACARGAS, SE QUEDARON ABIERTAS LAS CUCHILLAS”

***SE REEMPLAZAN SELLOS DEL CILINDRO ADITAMENTO (2)**





VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF1744	Fecha:	28/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,304 HRS

*FABRICACIÓN DE TAPAS Y ROSCAS DE LOS CILINDROS DEL ADITAMENTO





VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF1744	Fecha:	28/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,304 HRS

***SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (35 LTS)**





VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF1744	Fecha:	28/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,304 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE VALVULA DE ADITAMEBNTO
- REQUIERE REEMPLAZO DE 4 TUERCAS DEL QUE AJUSTA LOS CILINDROS