



Empresa:	INKM	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	10/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	14,045 HRS

“FUGA DE ACEITE DE TRANSMISIÓN POR TAPÓN DE DRENADO”

***DESMONTAJE DE TAPON DE DRENADO PARA VERIFICAR ROSCAS DAÑADAS**





Empresa:	INKM	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	10/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	14,045 HRS

***SE CORRIGE FUGA DE ACEITE**





Empresa:	INKM	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	10/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	14,045 HRS

***SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN**






MONT-03

Empresa:	INKM	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	10/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	14,045 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO





Empresa:	INKM	Solicitante:		Código QR:	MONT-03	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	10/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65554	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	14,045 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE RECORRER ROSCA DE DRENADO DE TRANSMISIÓN
- REQUIERE REEMPLAZO DE TAPON DE DRENADO DE TRANSMISIÓN