




Empresa:	SANY MX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0334	N. Orden:	KAUF2041	Fecha:	25/07/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:		Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	18 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS"

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	SANY MX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0334	N. Orden:	KAUF2041	Fecha:	25/07/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:		Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	18 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR



25/07/2025 12:10



Empresa:	SANY MX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0334	N. Orden:	KAUF2041	Fecha:	25/07/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:		Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	18 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO**



25/07/2025 13:02



Empresa:	SANY MX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0334	N. Orden:	KAUF2041	Fecha:	25/07/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:		Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	18 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	SANY MX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0334	N. Orden:	KAUF2041	Fecha:	25/07/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:		Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	18 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	SANY MX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0334	N. Orden:	KAUF2041	Fecha:	25/07/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:		Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	18 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	SANY MX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0334	N. Orden:	KAUF2041	Fecha:	25/07/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:		Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	18 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	SANY MX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0334	N. Orden:	KAUF2041	Fecha:	25/07/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:		Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	18 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	SANY MX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0334	N. Orden:	KAUF2041	Fecha:	25/07/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:		Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	18 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	SANY MX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0334	N. Orden:	KAUF2041	Fecha:	25/07/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:		Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	18 HRS

*REVISIÓN DE LUCES





Empresa:	SANY MX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0334	N. Orden:	KAUF2041	Fecha:	25/07/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:		Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	18 HRS


*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	SANY MX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0334	N. Orden:	KAUF2041	Fecha:	25/07/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:		Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	18 HRS

*ENGRASADODE MASTIL





Empresa:	SANY MX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0334	N. Orden:	KAUF2041	Fecha:	25/07/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:		Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	18 HRS

***ENGRASADO EN GENERAL**





Empresa:	SANY MX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0334	N. Orden:	KAUF2041	Fecha:	25/07/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:		Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	18 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- NECESITA REEMPLAZO DE CILINDROS Y BALATAS, KIT DE HERRAJES DE SISTEMA DE FRENOS, YA QUE PRESENTA FUGAS DE LIQUIDO DE FRENOS INTERNA EN TAMBORES Y EL EQUIPO NO FRENA
- REQUIERE RECTIFICACIÓN DE TAMBORES
- REQUIERE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DESPLAZADOR
- REQUIERE MANGUERA DE ORBITROL DE DIRECCIÓN QUE LLEGA AL BANCO HIDRÁULICO
- CILINDRO DE DIRECCIÓN PRESENTA FUGA DE ACEITE