



|          |          |              |             |            |             |            |          |            |            |
|----------|----------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|----------|------------|------------|
| Empresa: | KAUFMANN | Solicitante: |             | Código QR: | MONT-44     | N. Orden:  | KAUF2077 | Fecha:     | 25/07/2025 |
| Equipo:  | HELI     | Modelo:      | CPCD35-M3G3 | Serie:     | 010353J9337 | Ubicación: | TALLER   | Horómetro: | 2,049 HRS  |

## ***“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS”***


### **\*REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





|                 |          |                     |             |                   |             |                   |          |                   |            |
|-----------------|----------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | KAUFMANN | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | MONT-44     | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2077 | <b>Fecha:</b>     | 25/07/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI     | <b>Modelo:</b>      | CPCD35-M3G3 | <b>Serie:</b>     | 010353J9337 | <b>Ubicación:</b> | TALLER   | <b>Horómetro:</b> | 2,049 HRS  |

## \*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





|                 |          |                     |             |                   |             |                   |          |                   |            |
|-----------------|----------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | KAUFMANN | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | MONT-44     | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2077 | <b>Fecha:</b>     | 25/07/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI     | <b>Modelo:</b>      | CPCD35-M3G3 | <b>Serie:</b>     | 010353J9337 | <b>Ubicación:</b> | TALLER   | <b>Horómetro:</b> | 2,049 HRS  |

## \*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO





# KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,

Centro, Tabasco.


(993) 357 0560

[Administracion@Kaufmann.mx](mailto:Administracion@Kaufmann.mx)



|          |          |              |             |            |             |            |          |            |            |
|----------|----------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|----------|------------|------------|
| Empresa: | KAUFMANN | Solicitante: |             | Código QR: | MONT-44     | N. Orden:  | KAUF2077 | Fecha:     | 25/07/2025 |
| Equipo:  | HELI     | Modelo:      | CPCD35-M3G3 | Serie:     | 010353J9337 | Ubicación: | TALLER   | Horómetro: | 2,049 HRS  |

## \*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO





|                 |          |                     |             |                   |             |                   |          |                   |            |
|-----------------|----------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | KAUFMANN | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | MONT-44     | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2077 | <b>Fecha:</b>     | 25/07/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI     | <b>Modelo:</b>      | CPCD35-M3G3 | <b>Serie:</b>     | 010353J9337 | <b>Ubicación:</b> | TALLER   | <b>Horómetro:</b> | 2,049 HRS  |

## OTRAS OBSERVACIONES:

- FALTA ENGRASADO Y LAVADO EN GENERAL