



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	29/07/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	14,541 HRS

***SE DETECTA FUGA DE ACEITE EN TUBO DE CILINDRO DE 4TA FUNCIÓN, SE REPARÓ CON SOLDADURA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	29/07/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	14,541 HRS

***SE DETECTA FUGA DE ACEITE EN TUBO DE CILINDRO DE 4TA FUNCIÓN, SE REPARÓ CON SOLDADURA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	29/07/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	14,541 HRS

*REPARACIÓN DE TUBO CON SOLDADURA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	29/07/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	14,541 HRS

*REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBO CON SOLDADURA

