

|                 |             |                     |                   |                   |            |                   |          |                   |            |
|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | HARI MASA   | <b>Solicitante:</b> | HUGO DE LA FUENTE | <b>Código QR:</b> | VHSA-0106  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2232 | <b>Fecha:</b>     | 19/08/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR | <b>Modelo:</b>      | GP25N             | <b>Serie:</b>     | AT35A07640 | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 12,338 HRS |

***“NO FRENA, REVISIÓN EN SISTEMA DE FRENOS”***

**\*REEMPLAZO DE CILINDRO DE FRENOS Y BALATAS**





|                 |             |                     |                   |                   |            |                   |          |                   |            |
|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | HARI MASA   | <b>Solicitante:</b> | HUGO DE LA FUENTE | <b>Código QR:</b> | VHSA-0106  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2232 | <b>Fecha:</b>     | 19/08/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR | <b>Modelo:</b>      | GP25N             | <b>Serie:</b>     | AT35A07640 | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 12,338 HRS |

### \*REEMPLAZO DE KIT DE HERRAJES DE AMBOS LADOS





VHSA-0106

|                 |             |                     |                   |                   |            |                   |          |                   |            |
|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | HARI MASA   | <b>Solicitante:</b> | HUGO DE LA FUENTE | <b>Código QR:</b> | VHSA-0106  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2232 | <b>Fecha:</b>     | 19/08/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR | <b>Modelo:</b>      | GP25N             | <b>Serie:</b>     | AT35A07640 | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 12,338 HRS |

**\*REEMPLAZO DE BALATAS Y CILINDRO DE FRENOS LADO DERECHO PROPORCIONADO POR EL CLIENTE**  
**REEMPLAZO DE KIT DE HERRAJES, RETEN INTERIOR Y EXTERIOR DE MAZA PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR**





|                 |             |                     |                   |                   |            |                   |          |                   |            |
|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | HARI MASA   | <b>Solicitante:</b> | HUGO DE LA FUENTE | <b>Código QR:</b> | VHSA-0106  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2232 | <b>Fecha:</b>     | 19/08/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR | <b>Modelo:</b>      | GP25N             | <b>Serie:</b>     | AT35A07640 | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 12,338 HRS |

**\*REEMPLAZO DE BALATAS Y CILINDRO DE FRENOS LADO IZQUIERDO PROPORCIONADO POR EL CLIENTE Y REEMPLAZO DE KIT DE HERRAJES, RETEN INTERIOR Y EXTERIOR DE MAZA PROPORCIONADO POR EL PROVEEDOR**





|                 |             |                     |                   |                   |            |                   |          |                   |            |
|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | HARI MASA   | <b>Solicitante:</b> | HUGO DE LA FUENTE | <b>Código QR:</b> | VHSA-0106  | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2232 | <b>Fecha:</b>     | 19/08/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | CATERPILLAR | <b>Modelo:</b>      | GP25N             | <b>Serie:</b>     | AT35A07640 | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 12,338 HRS |

## \*RECTIFICACIÓN DE TAMBORES

