



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0384	N. Orden:	KAUF2237	Fecha:	20/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20125	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	8,805 HRS

*REEMPLAZO DE FLECHA Y VENTILADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0384	N. Orden:	KAUF2237	Fecha:	20/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20125	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	8,805 HRS

***REEMPLAZO DE BALERO DE TRANSMISIÓN BALERO DE POLEA DE VENTILADOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0384	N. Orden:	KAUF2237	Fecha:	20/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20125	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	8,805 HRS

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR Y VENTILADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0384	N. Orden:	KAUF2237	Fecha:	20/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20125	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	8,805 HRS

*LAVADO DE RADIADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0384	N. Orden:	KAUF2237	Fecha:	20/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20125	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	8,805 HRS

*PLACA DE DATOS



CARRETILLA ELEVADORA TOYOTA

MODELO	8FG45	VÍA DELANTERA	1150MM
Nº DE CODIGO DE MODELO ESPECIAL, MODELO DE ACCESORIO	FSVA450	TAMAÑO DEL NEUMÁTICO DEL	300-15/8.00
Nº DE BASTIDOR	8FG50-20125	PRESIÓN DEL NEUMÁTICO DEL	SOLID
PESO DE LA CARRETILLA	7310KG	TAMAÑO DEL NEUMÁTICO TR.	7.00-12/5.00
ALTURA DE ELEVACIÓN MÁXIMA "A"	5000MM	PRESIÓN DEL NEUMÁTICO TR.	SOLID
		AÑO DE PRODUCCIÓN	2022
		POTENCIA NOMINAL	65KW
		TIPO	

CAPACIDAD CON EL MÁSTIL VERTICAL, EQUIPADO COMO SE MUESTRA

CAPACIDAD	4000KG	4000KG	2980KG
CENTRO DE CARGA "B"	500MM	600MM	1000MM

TOYOTA
TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION
2-1, Toyoda-cho, Kariya-shi, Aichi 448-8671 Japan

ESTE EQUIPO DE CAPACIDAD DE CARGA NOMINAL...
CUANDO SE UTILIZAN ACCESORIOS ESPECIALES. 57847-25701-71



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0384	N. Orden:	KAUF2237	Fecha:	20/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20125	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	8,805 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE REEMPLAZA TRAMO DE MANGUERA DE ½ DEL ENFRIADOR
- SE COLOCA 2 TORNILLOS DE TOLVA DE VENTILADOR
- EQUIPO PRESENTA VIBRACIÓN EN POLEA INFERIOR DE VENTILADOR, DONDE ACOPLA LA FLECHA, GENERANDO VIBRACIÓN EN BANDA DE VENTILADOR, SE RECOMIENDA REEMPLAZO DE DICHA POLEA