



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0327	N. Orden:	KAUF2257	Fecha:	28/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	70025703	Ubicación:		Horómetro:	6,220 HRS

***LLANTAS TRASERAS CON DESGASTE**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0327	N. Orden:	KAUF2257	Fecha:	28/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	70025703	Ubicación:		Horómetro:	6,220 HRS

*REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0327	N. Orden:	KAUF2257	Fecha:	28/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	70025703	Ubicación:		Horómetro:	6,220 HRS

*REVISIÓN DE NIVELES





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0327	N. Orden:	KAUF2257	Fecha:	28/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	70025703	Ubicación:		Horómetro:	6,220 HRS

*REVISIÓN DE LUCES





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0327	N. Orden:	KAUF2257	Fecha:	28/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	70025703	Ubicación:		Horómetro:	6,220 HRS

*INSTALACIÓN DE SEÑALES DE SEGURIDAD





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0327	N. Orden:	KAUF2257	Fecha:	28/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	70025703	Ubicación:		Horómetro:	6,220 HRS

*INSTALACIÓN DE SEÑALES DE SEGURIDAD





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0327	N. Orden:	KAUF2257	Fecha:	28/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	70025703	Ubicación:		Horómetro:	6,220 HRS

*PLACA DE DATOS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0327	N. Orden:	KAUF2257	Fecha:	28/08/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	70025703	Ubicación:		Horómetro:	6,220 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE BRAZO DE DIRECCIÓN DE EJE (AMBOS LADOS)