



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF2473	Fecha:	24/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	11,613 HRS

“INSTALACIÓN DE MANGUERAS HIDRÁULICAS DEL ORBITROL AL CILINDRO DE DIRECCIÓN Y SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO”

***REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO EN MANGUERAS, REEMPLAZO DE 2 MANGUERAS HIDRÁULICAS**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF2473	Fecha:	24/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	11,613 HRS

***SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (10 LTS)**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF2473	Fecha:	24/09/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	11,613 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE RECOMIENDA REEMPLAZAR MANGUERAS QUE PRESENTAN RESEQUEDAD, YA QUE PUEDEN PRESENTAR FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO DEL ORBITROL AL BANCO HIDRÁULICO