

|                 |        |                     |         |                   |              |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | VHSA-0119    | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2495     | <b>Fecha:</b>     | 02/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H45T-02 | <b>Serie:</b>     | H2X394J03332 | <b>Ubicación:</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | 8,022 HRS  |

## ***“PRENSADO Y REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS SÓLIDAS”***

### **\*PRENSADO DE LLANTAS**





VHSA-0119

|                 |        |                     |         |                   |              |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | VHSA-0119    | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2495     | <b>Fecha:</b>     | 02/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H45T-02 | <b>Serie:</b>     | H2X394J03332 | <b>Ubicación:</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | 8,022 HRS  |

**\*REEMPLAZO DE 2 LLANTAS TRASERAS**





VHSA-0119

|                 |        |                     |         |                   |              |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | VHSA-0119    | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2495     | <b>Fecha:</b>     | 02/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H45T-02 | <b>Serie:</b>     | H2X394J03332 | <b>Ubicación:</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | 8,022 HRS  |

#### OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE BUJES DE EJE DE DIRECCIÓN, MANTENIMIENTO A BALEROS DE RUEDA, REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCIÓN (PRESENTA FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO), REEMPLAZO DE TERMINALES Y PERNOS DE DIRECCIÓN (TIENEN DESGASTE)

