



|                 |        |                     |         |                   |              |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | VHSA-0119    | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2520     | <b>Fecha:</b>     | 06/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H45T-02 | <b>Serie:</b>     | H2X394J03332 | <b>Ubicación:</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | 8,022 HRS  |

## *“REPARACIÓN DE SISTEMA DE DIRECCIÓN”*

### **\*REEMPLAZO DE BALEROS Y RETENES**





|                 |        |                     |         |                   |              |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | VHSA-0119    | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2520     | <b>Fecha:</b>     | 06/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H45T-02 | <b>Serie:</b>     | H2X394J03332 | <b>Ubicación:</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | 8,022 HRS  |

## \*REEMPLAZO DE BALEROS Y RETENES DE MAZA







|                 |        |                     |         |                   |              |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | VHSA-0119    | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2520     | <b>Fecha:</b>     | 06/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H45T-02 | <b>Serie:</b>     | H2X394J03332 | <b>Ubicación:</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | 8,022 HRS  |

### \*REEMPLAZO DE RETENES





|                 |        |                     |         |                   |              |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | VHSA-0119    | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2520     | <b>Fecha:</b>     | 06/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H45T-02 | <b>Serie:</b>     | H2X394J03332 | <b>Ubicación:</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | 8,022 HRS  |

### \*REEMPLAZO DE TERMINALES








|                 |        |                     |         |                   |              |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | VHSA-0119    | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2520     | <b>Fecha:</b>     | 06/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H45T-02 | <b>Serie:</b>     | H2X394J03332 | <b>Ubicación:</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | 8,022 HRS  |

## \*REEMPLAZO Y ENGRASADO DE PERNOS Y TERMINALES





|                 |        |                     |         |                   |              |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | VHSA-0119    | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2520     | <b>Fecha:</b>     | 06/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H45T-02 | <b>Serie:</b>     | H2X394J03332 | <b>Ubicación:</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | 8,022 HRS  |

**\*EJE LISTO PARA INSTALACIÓN**







|                 |        |                     |         |                   |              |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | VHSA-0119    | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2520     | <b>Fecha:</b>     | 06/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H45T-02 | <b>Serie:</b>     | H2X394J03332 | <b>Ubicación:</b> | AGENCIA VHSA | <b>Horómetro:</b> | 8,022 HRS  |

## \*INSTALACIÓN DE EJE DE DIRECCIÓN REPARADO

