



Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF2484	Fecha:	06/10/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	574 HRS

***REEMPLAZO DE BUJES DE TERMINAL**





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF2484	Fecha:	06/10/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	574 HRS

***REEMPLAZO DE 2 GRASERAS**





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF2484	Fecha:	06/10/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	574 HRS


*ENGRASADO EN SISTEMA DE DIRECCIÓN





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF2484	Fecha:	06/10/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	574 HRS

***PLACA DE DATOS**





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0090	N. Orden:	KAUF2484	Fecha:	06/10/2025
Equipo:	NISSAN	Modelo:	MCPL01A15LV	Serie:	CPL01PN2805	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	574 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- PRESENTA FUGA DE ACEITE EN CILINDRO DE DIRECCIÓN
- EQUIPO PRESENTO FALLA DE ARRANQUE, SE REVISÓ Y SE ENCUENTRA RELAY DESCONECTADO, REQUIERE BASE QUE SOSTENGA LOS RELAY Y LIMPIEZA DE CONECTORES POR HUMEDAD
- EL EQUIPO QUEDÓ OPERATIVO

