



|                 |                   |                     |             |                   |               |                   |              |                   |            |
|-----------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | ROBERTO VILLAREAL | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | MONT-36       | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2451     | <b>Fecha:</b>     | 03/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | UNICARRIERS       | <b>Modelo:</b>      | MAP1F2A25LV | <b>Serie:</b>     | AP1F2-9U22255 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 18,149 HRS |

## ***“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS”***

### **\*REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





|                 |                   |                     |             |                   |               |                   |              |                   |            |
|-----------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | ROBERTO VILLAREAL | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | MONT-36       | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2451     | <b>Fecha:</b>     | 03/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | UNICARRIERS       | <b>Modelo:</b>      | MAP1F2A25LV | <b>Serie:</b>     | AP1F2-9U22255 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 18,149 HRS |

**\*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE**





|                 |                   |                     |             |                   |               |                   |              |                   |            |
|-----------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | ROBERTO VILLAREAL | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | MONT-36       | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2451     | <b>Fecha:</b>     | 03/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | UNICARRIERS       | <b>Modelo:</b>      | MAP1F2A25LV | <b>Serie:</b>     | AP1F2-9U22255 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 18,149 HRS |

**\*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





|                 |                   |                     |             |                   |               |                   |              |                   |            |
|-----------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | ROBERTO VILLAREAL | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | MONT-36       | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2451     | <b>Fecha:</b>     | 03/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | UNICARRIERS       | <b>Modelo:</b>      | MAP1F2A25LV | <b>Serie:</b>     | AP1F2-9U22255 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 18,149 HRS |

## \*REVISIÓN DE NIVELES





|                 |                   |                     |             |                   |               |                   |              |                   |            |
|-----------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | ROBERTO VILLAREAL | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | MONT-36       | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2451     | <b>Fecha:</b>     | 03/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | UNICARRIERS       | <b>Modelo:</b>      | MAP1F2A25LV | <b>Serie:</b>     | AP1F2-9U22255 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 18,149 HRS |

## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





|                 |                   |                     |             |                   |               |                   |              |                   |            |
|-----------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | ROBERTO VILLAREAL | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | MONT-36       | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2451     | <b>Fecha:</b>     | 03/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | UNICARRIERS       | <b>Modelo:</b>      | MAP1F2A25LV | <b>Serie:</b>     | AP1F2-9U22255 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 18,149 HRS |


## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





|                 |                   |                     |             |                   |               |                   |              |                   |            |
|-----------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | ROBERTO VILLAREAL | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | MONT-36       | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2451     | <b>Fecha:</b>     | 03/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | UNICARRIERS       | <b>Modelo:</b>      | MAP1F2A25LV | <b>Serie:</b>     | AP1F2-9U22255 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 18,149 HRS |

## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





|                 |                   |                     |             |                   |               |                   |              |                   |            |
|-----------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | ROBERTO VILLAREAL | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | MONT-36       | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2451     | <b>Fecha:</b>     | 03/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | UNICARRIERS       | <b>Modelo:</b>      | MAP1F2A25LV | <b>Serie:</b>     | AP1F2-9U22255 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 18,149 HRS |

## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





|                 |                   |                     |             |                   |               |                   |              |                   |            |
|-----------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | ROBERTO VILLAREAL | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | MONT-36       | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2451     | <b>Fecha:</b>     | 03/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | UNICARRIERS       | <b>Modelo:</b>      | MAP1F2A25LV | <b>Serie:</b>     | AP1F2-9U22255 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 18,149 HRS |

## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





|                 |                   |                     |             |                   |               |                   |              |                   |            |
|-----------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | ROBERTO VILLAREAL | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | MONT-36       | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2451     | <b>Fecha:</b>     | 03/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | UNICARRIERS       | <b>Modelo:</b>      | MAP1F2A25LV | <b>Serie:</b>     | AP1F2-9U22255 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 18,149 HRS |

**\*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





|                 |                   |                     |             |                   |               |                   |              |                   |            |
|-----------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | ROBERTO VILLAREAL | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | MONT-36       | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2451     | <b>Fecha:</b>     | 03/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | UNICARRIERS       | <b>Modelo:</b>      | MAP1F2A25LV | <b>Serie:</b>     | AP1F2-9U22255 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 18,149 HRS |

## \*LUBRICADO DE CADENAS





|                 |                   |                     |             |                   |               |                   |              |                   |            |
|-----------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | ROBERTO VILLAREAL | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | MONT-36       | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2451     | <b>Fecha:</b>     | 03/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | UNICARRIERS       | <b>Modelo:</b>      | MAP1F2A25LV | <b>Serie:</b>     | AP1F2-9U22255 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 18,149 HRS |

## \*ENGRASADO EN GENERAL





|                 |                   |                     |             |                   |               |                   |              |                   |            |
|-----------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | ROBERTO VILLAREAL | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | MONT-36       | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2451     | <b>Fecha:</b>     | 03/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | UNICARRIERS       | <b>Modelo:</b>      | MAP1F2A25LV | <b>Serie:</b>     | AP1F2-9U22255 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 18,149 HRS |

## OBSERVACIONES:





|                 |                   |                     |             |                   |               |                   |              |                   |            |
|-----------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | ROBERTO VILLAREAL | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | MONT-36       | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2451     | <b>Fecha:</b>     | 03/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | UNICARRIERS       | <b>Modelo:</b>      | MAP1F2A25LV | <b>Serie:</b>     | AP1F2-9U22255 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 18,149 HRS |

## \*CONDICIONES DEL EQUIPO ANTES DEL LAVADO





|                                   |             |                     |             |                   |               |                   |              |                   |            |
|-----------------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> ROBERTO VILLAREAL |             | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | MONT-36       | <b>N. Orden:</b>  | KAUF2451     | <b>Fecha:</b>     | 03/10/2025 |
| <b>Equipo:</b>                    | UNICARRIERS | <b>Modelo:</b>      | MAP1F2A25LV | <b>Serie:</b>     | AP1F2-9U22255 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 18,149 HRS |

## OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE ALARMA DE REVERSA, FARO REVERSERO Y TORRETA
- REQUIERE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DEL CILINDRO CENTRAL (SE BAJA CON CARGA)